

Banrapport nr 4 2023



Våren har kommit och gått med rasande fart. Första kvartalet av året var både blött och kallt. Vi har haft turen att vi inte har behövt läka några skador på våra greener i år och med den låga temperaturen som var i våras hade det inte hänt mycket.

Från den 1 april har vi fått drygt 58 mm och det är tyvärr alldeles för lite och från den 25 maj noll mm. Vår bevattningsanläggning har gått för högttryck i 3 veckor och lär göra det minst 10 dygn till då väderleksrapporterna inte visar någon som helst nederbörd. Greener och tee startar kl. 21.30 var natt och håller på till strax innan kl. 01.00. Då går greenspridarna på dom flesta greener 15 min och ger oss 2,5 mm nederbörd. Vi kan ändra var green för sig och några greener räcker det med 10 minuter (green 2 och 5) och vissa kräver 20 minuter (bland annat green 8, 9 och 18 med flera). Detsamma kan vi göra med tee och fairway. Fairway vattnar vi udda och jämna nummer varannan natt och detta håller på till strax innan kl. 06.00. Vissa morgnar då vi inte har fairwayklippning så kan det gå till kl. 07.30.

Vissa fairwayspridare går dock var natt (bland annat hål 1, 6, 13 och 14 med flera). Bevattningsdatorn plockar spridare lite varstans för att få ut så mycket vatten som möjligt på kortaste tid som möjligt och går inte i nummerordning. Hade den gjort det hade bevattningen tagit alldeles för lång tid. Pumphuset på hål 3 bevattnar hål 1–18 och hål 19, 20 och 27 förutom hål 13 och 14. Således vattnar pumphuset på hål 26 hål 21 till 26 och hål 13 och 14. Vi justerar bevattningstiden dagligen på både green, tee och fairway för att se till att ytorna får vatten där det behövs. Med höga temperaturer över 25 grader får vi stora problem med att klara av att hålla fairway grön då den består på många ställen av ren sand och eller grus. Hela våren har vi arbetat med att se över våra greenspridare så att dom både står i våg och i rätt höjd. Vi har även sett till att byta ut gummipackningar i själva husen för att minimera läckage då detta påverkar kastlängden. En rätt inställd spridare är så mycket mer effektivare. Bevattningsvattnet tar vi från Ätran och vi vattnar INTE med dricksvatten.

Vår våtmark mellan hål 1 och 2 har nästan torkat ut. För tillfället är där inget flöde dit från våra dräneringar. I och med att den är nygrävd så är där bara sand i botten som är genomsläpplig. Men med åren kommer den bli mer och mer tät då löven tätar botten. Vi behöver få lite nederbörd så gräset som vi sått får en chans att etablera sig. Vi har sått hela ytan med olika sorters frö/blomblandningar och kommer bara bli vackrare med tiden.

Trimning av träd, gårdsgårdar och dammar har pågått tills nu. I och med torkan så lär tillväxten här minska betydligt. Bunkerkanterna kommer vi fortsätta trimma varannan vecka vilket gör så mycket på helheten.

Fairwaybunkrarna som inte får något vatten från bevattningen är betydligt lösare än dom andra. Detta är på grund av att spridarna inte når.

Till sist: Måste bara berömma vår personal. Är så drivna, noggranna, hjälpsamma mot varandra och framför allt har vi så kul på arbetet.

Patrik Togelid med personal

Banchef Falkenbergs GK.